

Invías abrió paso controlado a un carril en el sector Saladito (km 13) de la vía Cali - Loboguerrero

FEBRERO 2023 / ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 15 FEBRERO 2023



Cali, Valle del Cauca, 15 de febrero de 2023 (@inviasoficial). El Instituto Nacional de Vías (Invías) informa a la opinión pública que:

1. Con el propósito de evitar represamiento de vehículos y continuar con los trabajos de remoción de roca que cayó en la vía, la entidad habilitó anoche el paso controlado a un carril por la vuelta del Cerezo, sector del Saladito, en el corredor Cali - Buenaventura, que se encontraba con cierre total a causa del desprendimiento del talud.
2. Para continuar con los trabajos de remoción, este miércoles el tránsito por el corredor operará así:
 - Cierre total entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m.

- Paso a un carril con pare y siga entre las 11:01 a.m. y la 1:00 p.m
- Cierre total entre la 1:01 p.m. y las 7:00 p.m.

3. El tránsito en la zona será controlado con personal de la Policía Nacional de Carreteras.

4. Simultáneo a las labores de remoción, especialista del Invías continuarán monitoreando el comportamiento del talud para darle el manejo adecuado.

5. Igualmente sugiere a los usuarios continuar utilizando las vías alternas para evitar mayores represamientos de vehículos mientras se realizan las labores de remoción de roca. Para tráfico liviano las rutas son:

- Cali - La Castilla - La Elvira - El Saladito
- Cali - Pichindé - Felidia - Cruce carretera Cali - Loboguerrero

Para tráfico pesado se sugiere a los usuarios desplazarse por la vía Cali - Mediacanoa hacia Loboguerrero.



Invías reitera a los usuarios acatar las instrucciones de los operarios (personal autorizado) mientras se adelantan los trabajos en la vía. De igual forma, les recomienda estar atentos a la información publicada en los canales oficiales de la entidad, como la línea gratuita #767, el canal de Whatsapp (+57) 1 7426767, sus redes sociales y la página oficial www.invias.gov.co

Accesibilidad Web



TIC y Discapacidad